

Protokol o optické kontrole stoky č.: 2

Strana(1/2)

Datum 29.03.2007

Výš.systém	Místo	od šachty	po šachtu	Délka úseku
Bpv	Vršovice	211,19	210,80	12.03
Ulice	Kód ulice	Materiál	Profil/DN	Druh kanalizace
Kubánské nám.	636/07	Kamenina	Kruhový/300/300	ACKC
Zadavatel	Katastr	Směr prohlídky	Číslo úseku	Účel prohlídky
PVK a.s.	p. Hrubý	po toku	211,19/210,80	2

Vzálenost
Popis

1.23
Vadné napojení kanalizační přípojky, přípojka je ucpána, Poloha 3

Snímek č.: 1
Time 0:02:29
00000001



Vzálenost
Popis

1.49
Rozlomení/destrukce, chybí část stěny, překryto plechem, poloha od 12 po 4

Snímek č.: 2
Time 0:03:03
00000002



Prohlédnutá délka
12.03